

Source : Publication sur le site internet de la sia

Adresse/URL: http://sia.ch/f/actuel/news/20091210_z-2010_f.cfm

Date de publication : 08.12.2008 / mise à jour le 16.12.2009

La deuxième enquête concernant les coefficients Z menée en 2006 par le KOF a révélé une divergence considérable par rapport aux coefficients en vigueur.

Le risque pesant sur la qualité des prestations, la tension sur les capacités des bureaux d'étude, la pénurie croissante d'ingénieurs et d'architectes accompagnée de charges salariales accrues, ainsi que les exigences en hausse au plan technique et en matière de délais ont incité la Direction de la SIA à adapter les coefficients Z.

Conformément aux différences importantes entre les valeurs statistiques et effectives des coefficients Z, le temps nécessaire moyen est augmenté de 3 % pour les ingénieurs civils, de 4 % pour les architectes et de 5 % pour les ingénieurs en technique du bâtiment.

Š^•Á[^~3a} •ZÁ} c.Á.Áě * { ^} c.Á} ÁGÉ ÁÁGÉJÉÚ[~!ÁGÉFÁÁ Á[] } cÁ &@} * ..ÉÁÁ
Á
Vaa|^æ ÁKÓ[^~3a} •ZÁ &@} * ..Á} ÁGÉFÁ

Les coefficients Z applicables	Z1	Z2
Architecture, SIA 102	0.062	10.58
Ingénierie civile, SIA 103	0.075	7.23
Architecture paysagiste, SIA 105	0.062	10.58
Techniques du bâtiment, SIA 108	0.066	11.28